


# 問題点 金型クランプの移動に困っていませんか？

**QUICK DIE CHANGE SYSTEMS**  
コスメック クイック ダイチェンジ システム


プレスマシン用  
**棒移動式金型クランプで段取改善！**

## 棒移動式金型クランプで解決！


棒移動式なら操作側から、反操作側のクランプを動かすことができます。



## 下記のような、問題を解決できます。




**歩行作業の問題**  
金型搬入後、反操作側クランプを金型にセットするためには、反操作側へ回り込む必要がある。特に、タンデムラインの場合、裏側へ回り込むのに大回りする必要があり、多大な時間がかかる…。




**作業スペースの問題**  
裏側にスペースがなく人が回り込むのが難しい場合がある。狭いスペースに入り込んだ作業は、危険である…。




- ラインナップ




**GA-A/B**  
金型Uカットクランプタイプ




Model GA-A



GBB-A



Model GA-B





GBB-B

棒移動 (Uカット対応)  
操作側用

棒移動 (タップ対応)  
反操作側用

**GBB-A/B**  
金型Uカット不要のレバータイプ





- 歩行距離削減で、疲労軽減、段取時間の短縮
- 狭い場所へ入らずにすみ、安全性向上
- 金型交換時間短縮